

ДКПП 31.10.42.330  
ОКП 34.1451



# ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НТМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
1ВП.751.004 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на трансформаторы напряжения НТМ - 6 (10) УЗ (в дальнейшем по тексту «трансформаторы») и устанавливает требования по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию в районах с умеренным климатом.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение изделия.

Трансформаторы предназначены для масштабного преобразования трехфазного электрического напряжения переменного тока с целью дальнейшего измерения и подачи на приборы защиты и сигнализации.

Трансформаторы применяются для учета, в том числе коммерческого, электрической энергии.

Трансформаторы используются в цепях с изолированной нейтралью.

### 1.2 Характеристики трансформаторов

1.2.1 Номинальное напряжение первичной обмотки 6 и 10 кВ, основных вторичных обмоток - 0,1 кВ.

1.2.2 Напряжение на вводах  $a_d x_d$  разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток не более 3 В при активно-индуктивной нагрузке 30 В·А при  $\cos \phi = 0,8$  и симметричном номинальном первичном фазном напряжении.

1.2.3 Напряжение на вводах  $a_d x_d$  разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток в пределах 90 до 110 В при изменении активно-индуктивной нагрузки ( $\cos \phi = 0,8$ ) от 0 до 30 В·А при номинальном первичном напряжении и при металлическом замыкании одной из фаз на землю.

1.2.4 Технические данные трансформатора приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметра	Единица измерения	Норма	
		НТМ-6 УЗ	НТМ-10УЗ
Номинальное напряжение обмоток: - первичной - вторичной	В	6000 100	10000 100
Номинальная мощность для классов точности: - 0,5 - 1,0 - 3,0	В·А	75 150 300	120 200 500
Предельная мощность	В·А	630	1000
Ток холостого хода, не более	А	0,8	0,8
Номинальная частота напряжения питающей сети	Гц	50	50

1.2.5 Предел изменения погрешности для классов точности приведен в таблице 2.

Таблица 2

Класс точности	Предел допустимой погрешности	
	напряжения, %	угловый, мин
0,5	$\pm 0,5$	$\pm 20$
1,0	$\pm 1,0$	$\pm 40$
3,0	$\pm 3,0$	не нормируют

1.2.6 Частота питающей сети  $50 \pm 0,5$  Гц.

1.2.7 Схема соединения обмоток трансформатора  $\times/\times/n - 0$

1.2.8 Схема соединения трансформатора приведена в приложении А

1.2.9 Габаритные и установочные размеры приведены в приложении Б.

1.2.10 Климатическое исполнение трансформаторов УЗ по ГОСТ 15150-69.

1.2.11 Трансформатор выдерживает однофазные металлические замыкания се-ти на землю без ограничения длительности.

### 1.3 Состав изделия

Трансформатор состоит из активной части помещенной в бак, заполненный трансформаторным маслом, и крышки.

Активная часть состоит из трех магнитопроводов броневого типа и обмоток, намотанных на цилиндр из электрокартона.

Для присоединения к электроустановке трансформатор снабжен фарфоровыми вводами высокого и низкого напряжения, расположенными на крышке трансформатора. На крышке трансформатора имеется пробка для взятия пробы и заливки масла.

В основании бака имеются четыре отверстия  $12 \times 24$  для крепления трансформатора на месте установки. Для присоединения к контуру заземления трансформатор снабжен специальной бобышкой. Вводы высокого напряжения имеют марки-ровку «А», «В», «С», вводы низкого напряжения - « $a_d$ », « $x_d$ », «0», « $a$ », « $b$ », « $c$ ».

Крышка трансформатора и пробка слива масла опломбированы.

### 1.4 Устройство и работа

Трансформаторы являются понижающими и рассчитаны таким образом, чтобы при номинальном первичном напряжении, напряжение основной вторичной обмотки составляло 100 В с погрешностью соответствующей классу точности.

При замыкании одной из фаз первичного напряжения на землю на дополнительной вторичной обмотке возникает напряжение  $100B \pm 10\%$ , при котором срабатывает защита и сигнализация.

### 1.5 Маркировка и пломбирование.

#### 1.5.1 Маркировка:

- обозначение фаз расположено на крышке бака у вводов ВН и НН;
- маркировка места заземления выполнена знаком  $\frac{1}{-}$

### 1.5.2 Пломбирование:

- бака трансформатора произведено на двух болтах, крепящем крышку к ра-ме бака;
- пробку для слива масла.

Пломбирование не допускает разборку трансформатора и слив масла. При на-рушении пломб предприятие - изготовитель снимает гарантию, установленную тех-ническими условиями.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация трансформатора должна производиться в полном соот-ветствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок».

### 2.2 Проверка технического состояния и подготовка изделия к использованию

#### 2.2.1 При подготовке изделия в целях безопасности:

В цепь первичной обмотки трансформатора включается предохранители для того, чтобы в случае неисправности трансформатора, он не оказался причиной ава-рии. Предохранители, устанавливаемые во вторичной цепи, служат для защиты трансформатора от замыканий в этой цепи.

2.2.2 Проверку технического состояния, подготовку к работе производить в соотвествии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Правил устройства электроустановок».

2.2.3 Проверить наличие пломбы на крышке бака. При повреждении пломбы трансформатор подлежит поверке в соответствии ДСТУ 2708.

2.2.4 Проверить отсутствие течи масла через уплотнения и в местах сварки. Включение трансформатора в работу с течью масла не допустимо!

2.2.5 Уровень масла должен соответствовать уровню ( $15 \pm 5$ ) мм от внутренней поверхности крышки. В случае если уровень масла отличается от вышеуказанного, масло необходимо отлить или долить. Уровень масла проверить щупом через отвер-стие в крышке для доливки масла.

2.2.6 Проверить целостность фарфора изоляторов.

2.2.7 Удалить консервирующую смазку.

2.2.8 Произвести испытание изоляции первичных обмоток трансформатора напряжением повышенной частоты 37,8 кВ для трансформатора с номинальным первичным напряжением 10 кВ, 28,8 кВ - для трансформатора первичным напря-жением 6 кВ, индуцированным в самом трансформаторе при питании его со сторо-ны вводов НН

2.2.9 Измерить сопротивление изоляции обмоток мегаомметром с рабочим на-прежением 2500 В. Сопротивление изоляции между обмотками, между обмотками и заземленными частями трансформатора должно быть не менее 300 МОм.

2.2.10 Проверить коэффициент трансформации.

2.2.11 Произвести сокращенный химический анализ пробы масла в объеме, предусмотренных правилами устройств электроустановок и определить пробивное напряжение. Пробивное напряжение масла должно быть не менее 30 кВ на стан-дартном промежутке 2,5 мм.

При удовлетворительных результатах вышеуказанных электрических испытаний осмотр активной части трансформатора не производится.

2.2.12 При изменении пробивного напряжения масла ниже 30 кВ, а также при малом сопротивлении изоляции обмоток необходимо либо сменить масло, либо произвести его сушку.

2.2.13 При перемещении трансформатора с маслом угол его наклона не должен превышать 15°.

2.2.14 На смонтированном трансформаторе выполнить защитное заземление бака.

2.2.15 При удовлетворительных результатах измерения значений сопротивления изоляции трансформаторы могут быть включены в работу.

### 2.3 Использование изделия.

2.3.1 Включение трансформатора в сеть допускается производить толчком на полное напряжение (без плавного подъема).

Если производилась доливка масла, то включение допускается не ранее, чем через 24 часа после доливки, чтобы масло, находясь в покое, могло отстояться и из него мог удалиться воздух.

2.3.2 При измерениях необходимо следить, чтобы сумма потребляемых приборами мощностей не превосходила номинальной мощности трансформатора, указанной в п. 1.2.4.

2.3.3 При включении приборов, у которых знак врачающих моментов зависит от фазы векторов тока и напряжения (ваттметров, фазометров, счетчиков и т.п.) следует помнить, что выводы трансформатора «А» соответствует «а», «В» соответствует «б», «С» соответствует «с».

2.3.4 После включения необходимо проверить величины трех фазных, трех линейных напряжений и напряжения на дополнительной обмотке.

При отсутствии однофазного замыкания на землю напряжение небаланса на вводах  $a_{\text{дхд}}$  не должно превышать 3 В. Увеличение напряжения небаланса свыше 3 В говорит о несимметрии фазных напряжений в сети. Отсутствие напряжения небаланса свидетельствует о коротком замыкании во вторичных цепях, которое следует устранить во избежание повреждения трансформатора.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1 Общие указания

3.1.1 Трансформаторы, находящиеся в эксплуатации, должны систематически подвергаться текущему контролю за работой и плановым профилактическим осмотрам.

Сроки плановых профилактических осмотров правилами технической эксплуатации электроустановок, но не реже одного раза в три месяца.

При внешнем осмотре проверяют отсутствие течей во всех местах уплотнений, состояние изоляторов (отсутствие трещин и сколов). Также следует прислушиваться к шуму трансформатора (должен быть умеренный, равномерно гудящий звук, без резкого шума и треска).

3.1.2 Эксплуатация трансформаторов должна производиться в полном соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок».

### 3.2 Меры безопасности.

3.2.1 При монтаже испытаниях и включениях трансформаторов НТМ в зависимости от условий, рода и места выполняемых работ необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями по технике безопасности

3.2.2 По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к изделиям, предназначенным для установки в местах (или внутри других изделий), исключающих возможность прикосновения человека во время нахождения электроустановки под напряжением.

3.2.3 Бак трансформатора должен быть присоединен к контуру заземления электроустановки. Эксплуатация незаземленного трансформатора категорически запрещается.

3.2.4 Работу по установке, замене и техническому обслуживанию трансформатора производить после полного снятия напряжения с электроустановки.

### 3.3 Консервация

Перед упаковкой трансформатора контактные гайки, токоведущие шпильки вводов ВН и НН, заземляющие крепежные детали покрыть консервирующей смазкой ПВК ГОСТ 19537 - 83.

Срок консервации 2 года.

### 3.4 Методы поверки

Проверка трансформатора должна проводиться по методике ГОСТ 8.216-88 с учетом следующих указаний:

- для определения погрешностей трансформатора при номинальной мощности устройства нагрузки подключаются ко вторичным обмоткам «а - б», «б - с» и «а - с»;
- для определения погрешностей трансформатора при мощности, равной 25% номинальной подключаются ко вторичным обмоткам «а - б», «б - с» «а-с».

Измерения погрешностей трансформатора должны выполняться прибором сравнения с потребляемой мощностью не более 1 В·А при входном напряжении 100В. Трансформаторы поверяются при производстве и после ремонта. Межповерочный интервал не более 4 лет.

## 4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Трансформаторы должны храниться под навесом или в помещении при температуре от минус 50° С до плюс 50° С и относительной влажности 80 % при температуре 20° С.

4.2 При хранении трансформаторы должны быть защищены от механических повреждений и загрязнения.

4.3 При хранении трансформаторов осматривать их не реже одного раза в шесть месяцев.

4.4 Предельный срок хранения 3 года.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Трансформаторы отправляются заказчику законсервированными, в заводской упаковке, предохраняющей от повреждений.

5.2 Подъем трансформатора разрешается производить только за специальные две скобы, расположенные на крышке.

5.3 Трансформаторы разрешается транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом, обеспечив его надежное крепление.

Отзывы и предложения присылайте на завод - изготовитель по адресу:

29000  
г. Хмельницкий  
ул. Чорновола, 120


ОАО «Укрэлектроаппарат»

## Приложение А


(справочное)

### Схема соединения обмоток трансформатора


#### Первичная



#### Вторичная основная




#### Вторичная дополнительная



Приложение Б  
(справочное)

Габаритные и присоединительные размеры трансформаторов серии HTM



Тип трансформатора	H, мм	h, мм	Масса, кг, не более
HTM-6 УЗ	390	160	70
HTM-10УЗ	515	220	90