

«УТВЕРЖДАЮ»

---

« » 20 г.

## **Инструкция по охране труда при очистке крыш от снега**

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Для выполнения очистки крыш от снега могут быть привлечены лица, не имеющие медицинских противопоказаний против проведения работ на высоте, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20 часовой программе при работе на высоте;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Работники, выполняющие очистку крыш от снега должны проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при начале работ на новом объекте, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Минздрава РФ

1.3. Работник при очистке крыш от снега должен:

- приступать к работе по очистке крыши от снега разрешается лишь при наличии наряда – допуска и всех членов бригады утвержденной руководителем предприятия или главным инженером. Запрещается выполнять данный вид работ без помощников и без наблюдателя.
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации страховочного оборудования и приспособлений;
- использовать по назначению к выданным средствам индивидуальной защиты.
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим лицам без разрешения мастера;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе, не покидать самовольно рабочее место;
- соблюдать правила при проведении работ на высоте.

1.4. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.5. При обнаружении неисправностей оборудования, страховочных приспособлений, инструментов и других недостатках или при возникновении опасности падения с крыши немедленно прекратить работы, сообщить мастеру. Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.

1.6. При обнаружении загорания или в случае пожара прекратить работы и приступить к ликвидации пожара:

- сообщить в пожарную охрану и администрации.

1.7. При несчастном случае, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся мастеру, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.9. Хранить специальную одежду и обувь следует в шкафах, а теплую спецодежду и обувь в летний период сдавать для хранения на склад. Всю спецодежду следует подвергать в установленном порядке сушке и сдавать в стирку и ремонт.

1.10. Основные опасные производственные факторы: неисправные подмости, подвесные люльки и лебедки с тросами, на которых они крепятся, туман, гололед, ветер со скоростью 15 и более м/сек, элементы и детали кровли. Несущие конструкции, неисправные ограждения, инструмент, торчащие гвозди, электропроводка, недостаточная освещенность рабочего места.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Надеть исправную спецодежду и обувь, а также защитную каску.
- 2.2. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:
- 2.3. Проверить исправность привязи и веревок.
- 2.4. Оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты: «Проход закрыт».
- 2.5. Получить наряд-допуск.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Работник при очистке крыш от снега должен иметь привязь с прочной страховочной веревкой диаметром не менее 15 мм и испытанный на нагрузку 200 кг. Второй конец веревки должен быть надежно закреплен за строительную конструкцию здания. Привязь необходимо использовать и при работах на краю крыши независимо от ее уклона. Необходимо оградить место падения снега на землю при выполнении работ и выставить сигналиста.

3.2. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) должны использоваться ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.

3.3. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега, запрещается.

3.4. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор. Все это необходимо убрать на перекрытие или при помощи веревки или наклонной плоскости спустить на землю.

3.5. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, являющиеся причинами травм.

## **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. В случае обнаружения неисправностей в несущих конструкциях крыши, работы на ней следует прекратить и сообщить руководителю. Возобновлять работу можно только с их разрешения.

## **5. Требования охраны труда после работы**

5.1. После окончания очистки крыши, убрать прилегающую территорию вывезти снег, ограждения и плакаты разрешается снимать только после полной очистки от снега и льда.

5.2. Привести в порядок свое рабочее место, использовавшиеся приспособления и оборудование должны быть убраны с крыши в место его хранения.

5.3. Снять спецодежду и обувь, привести ее в порядок и убрать в шкаф. Тщательно вымыть лицо и руки, при необходимости принять душ. Пользоваться для мытья рук химическими материалами, применяемыми в производстве, запрещается.

Лист ознакомления с инструкцией по охране труда при  
очистке крыш от снега

№	ФИО	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				